

Abgeschlossene Aufträge Freiherr - vom - Stein - Schule

Auftrags - nummer	Liegenschaft:	Bereich:	Beschreibung:	Ansprechpartner:	Eingangsdatum:	Mitarbeiter:
AN26691	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke Die Windfangtür von Haupteingang des Gebäudes B ist defekt. Hier muss ein neuer Schlosskasten eingebaut werden, was nur von einer Metallbaufirma erledigt werden kann. Die Firma Mündner Glasgesellschaft weiß bescheid und hat das Schloss bereits mitgenommen.	Herr [REDACTED]	25.08.2025	Frau [REDACTED]
AN26837	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Im Sockelbereich ist der Putz beschädigt und muss erneuert bzw. ausgebessert werden. Hierzu müsste eine Firma beauftragt werden.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	08.09.2025	Frau [REDACTED]
AN27186	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Gebäude A haben wir im Treppenhaus 1 seit geraumer Zeit ein Lampe im Dauerbetrieb. Hier muss vermutlich der Bewegungsmelder kontrolliert werden.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	17.10.2025	Frau [REDACTED]

AN27282	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Gebäude A im Treppenhaus A1 ist im 1.OG die RZE- Leuchte nach leuchtmittelwechsel ohne Funktion.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	27.10.2025	Frau [REDACTED]
AN27537	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär Im Bereich vom Eingang B3 haben wir ein Pfeifen in der Heizungsleitung, was sich bereits bis in die darüberliegenden Klassen erstreckt. Hier wird vermutlich ein Thermostatventil komplett getauscht werden müssen. Das selbige haben wir auch in der Jungentoilette von der Grundschule, was am Gebäude C anhängig ist.	Herr [REDACTED]	28.11.2025	Frau [REDACTED] und Frau [REDACTED]
AN27549	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Sonstiges In den Klassenräumen befinden sich abschließbare Fenstergriffe, wo drei davon defekt sind. Hier benötigen wir Ersatz. 3 Oliven abschließbar, passend zur Schließung 2W153, mit einer Stiftlänge von 40 mm und in der Farbe weiß. Bitte bei Nüssing bestellen.	Herr [REDACTED]	28.11.2025	Frau [REDACTED]

AN27566	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär In der Umkleide der Mädchen läuft die Raumentlüftung nicht mehr. In den übrigen Räumen laufen die Lüftungen.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	01.12.2025	Frau [REDACTED] und Frau [REDACTED]
AN27567	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Sonstiges In den Türen zu den Toiletten müssen 5 neue Zylinder eingebaut werden, die eine eigene Schließung erhalten, die passend zur Gesamtschließanlage ist. Ebenfalls benötige ich den Gesamtenschließplan von der Gesamt- und Grundschule in Immenhausen. Bitte bei Nüssing die Zylinder bestellen. Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.	Herr [REDACTED]	01.12.2025	Frau [REDACTED]
AN27627	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Pausengang Bereich Büros sind 2 Deckenleuchten defekt. Sowie vor dem Gebäude E ist eine Deckenlampe defekt. Herr [REDACTED] von der Firma Becker weiß Bescheid.	Herr [REDACTED] o. frau [REDACTED]	09.12.2025	Frau [REDACTED]
AN27688	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Vier Stück Einzelbatterie-	Herr [REDACTED]	15.12.2025	Frau [REDACTED] und [REDACTED]

			Leuchten sind in Geb. D Treppenhaus/Aula defekt. Bitte Fa. Becker mit der Instandsetzung beauftragen. Herr [REDACTED] weiß Bescheid.			Frau [REDACTED]
AN27690	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro In Geb. D weist die CEAG Anlage Ladeteil Buster auf Störung und soll überprüft werden, und im KG. Notausgang ist eine RZL Leuchte Defekt auch nach Leuchtmittel Wechsel. Herr [REDACTED] weiß bescheid. Bitte Fa. Becker beauftragen	Herr [REDACTED]	15.12.2025	Frau [REDACTED]
AN27700	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges Für den Büroraum in Geb. F benötigen wir folgende Material(mit Herr [REDACTED] Besprochen)	Herr [REDACTED]	16.12.2025	Frau [REDACTED]
AN28078	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Elektro Im Kopierraum brennt ständig das Licht. Hier wäre es hilfreich, wenn man in diesem Raum einen Präsenzmelder einbauen würde.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	16.02.2026	Frau [REDACTED]
AN28217	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In der Sporthalle ist der Präsenzmelder offenbar defekt. Die Beleuchtung bleibt dauerhaft eingeschaltet und reagiert	Herr [REDACTED]	02.03.2026	Frau [REDACTED]

			nicht mehr auf Bewegung bzw. Abschaltung. Bitte um Überprüfung und Instandsetzung.			
AN28227	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Die Metalltür auf der rechten Seite des Zuschauer eingangs ist defekt und Schließt nicht mehr. So wie es aussieht, sind die Beschläge verzogen. Bis zur Reparatur ist die Tür gesperrt.	Herr [REDACTED]	03.03.2026	Frau [REDACTED]
AN28279	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges An der Windfangtür / Brandschutztür vom Eingang A3 ist das untere Glaselement beschädigt. Diese muss ausgetauscht werden.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	06.03.2026	Frau [REDACTED]
AN28350	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges Am Samstagabend löste die Brandmeldeanlage aus und nach dem Kontrollgang setzte ich die Anlage wieder zurück. Am Sonntagmorgen löste die Brandmeldeanlage wieder aus, obwohl nichts anlag. Hier muss die Anlage von der Firma Dieter [REDACTED] kontrolliert bzw. wieder Instand gesetzt werden.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	16.03.2026	Frau [REDACTED]

AN28386	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der Sporthalle ist die Dachrinne undicht und tropft an mehreren Stellen. Die Arbeitshöhe ist ca. 9 Meter daher wird eine Hebebühne oder Gerüst benötigt. Bitte eine Fachfirma beauftragen.	Herr [REDACTED]	19.03.2026	Frau [REDACTED]
AN28392	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke An den drei Haupteingangstüren wurden die unteren Glaselemente beschädigt und müssten getauscht werden. Schadensmeldung hierzu ist geschrieben.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	19.03.2026	Frau [REDACTED]
AN28396	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Gebäude A, Raum A15: Sonnenschutz defekt Führungsschiene vermutlich auseinander, teil fährt nicht mehr hoch/runter. Bitte Fa. Metallbau Weiher beauftragen.	Herr [REDACTED]	20.03.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN28415	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Aussenanlage Beim entfernen eines defekten Spielgerätes, wurden bei den Baggerarbeiten die Regenwasserleitung beschädigt. Die Erdarbeiten für die	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	24.03.2026	Frau [REDACTED]

			Reparatur der KG-Leitung werden von der Firma Agil vorbereitet.			
AN28443	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges Das Schloss am Eingang A1 ist defekt und muss erneuert werden. Bei dem Schoss handelt es sich um ein Panikschloss. Stulp: 320 mm mit einer breite von 30 mm der eckig ist Vierkant: 9 mm Entfernung: 92 mm Dornmaß: 35 mm Schlosshöhe: 245 mm DIN: links auswärts	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	26.03.2026	Frau [REDACTED]
AN28578	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges Das Schloss am Eingang A1 ist defekt und muss erneuert werden. Bei dem Schoss handelt es sich um ein Panikschloss. Stulp: 320 mm mit einer breite von 30 mm der eckig ist. Vierkant: 9 mm Entfernung: 92 mm Dornmaß: 35 mm Schlosshöhe: 245 mm DIN: links auswärts Firma Nüssing kann das Schloss nicht besorgen. Schloss muss bei	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	21.04.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN28579	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Bei den Garagen lässt sich das Garagentor nicht	Herr [REDACTED]	21.04.2026	Frau [REDACTED] und

			mehr richtig schließen und muss von einer Metallfirma repariert werden. Es wäre sehr wichtig, da in der Garage, wo bisher der Traktor steht, früher Salz gelagert wurde, rostet dieser sehr. Von daher würden wir gern die andere Garage für den Traktor nehmen.			Herr [REDACTED]
AN28580	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Wir haben im Hallenboden einige Beschädigungen, die sich eine Fachfirma anschauen müsste und diese gegebenenfalls auch beseitigen kann. Dies betrifft tiefe Abdrücke und Verschiebungen und etliche Beschädigungen durch mangelnde Schulbestuhlung.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	21.04.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN28581	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges Zum Kellerraum unter der Verwaltung, benötigen wir einen Handlauf aus Metall. Bei der Fassade handelt es sich um eine WDFS.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	21.04.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN28600	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Im Bereich Eingang C3 vom Gebäude C, sind Ziegel unter dem Firstziegel rausgerutscht. Die Arbeiten könne über	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	23.04.2026	Frau [REDACTED]

			eine Leiter erledigt werden, da wir nur eine Traufhöhe von 3 m haben. Bei den Ziegeln handelt es sich um Betondachsteine.			
AN28642	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Sonstiges Im D02 haben wir im Bereich der Außenwand einige Flecken, die beseitigt werden müssen. Hierzu benötigen wir Klebeband ca. 5 Rollen, Malervlies und einen Eimer Farbe in weiß.	Herr [REDACTED]	28.04.2026	Frau [REDACTED]
AN28660	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Zwischen den Eingängen B2 und B3 haben wir auf dem Dach ein Ausstiegsfenster, wo der Flügel gebrochen ist und repariert werden muss. Hierbei handelt es sich um ein Kunststofffenster für Betondachsteine.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	29.04.2026	Frau [REDACTED]
AN28765	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Sonstiges Auf der Stirnseite des Gebäudes E, befindet sich der Zugang zum Kriechraum unter das Gebäude, wo die Versorgungsleitungen sich befinden. Hier haben wir einen Schacht vor der Tür, der bereits mit 12 - 15 cm	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	11.05.2026	Frau [REDACTED]

			Wasser gefüllt ist und somit das Wasser in den Kriechraum läuft. Hier muss entweder eine Überdachung oder eine Entwässerung eingebaut werden.			
AN28784	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges Ergänzung zum Ticket AN28581: Es soll bitte auf beiden Seiten der Treppe ein Handlauf montiert werden.	Herr [REDACTED]	12.05.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN28916	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro Im Pausengang vor Gebäude C wurde eine Leuchte durch Vandalismus aus der Decke herausgerissen. Dabei wurde die Gipskartondecke beschädigt. Vor der Installation einer neuen Leuchte muss zunächst eine Trockenbaufirma mit der Reparatur der beschädigten Decke beauftragt werden. Nach Abschluss der Trockenbauarbeiten soll die Firma Becker & Co. mit dem Einbau einer neuen Leuchte beauftragt werden.	Herr [REDACTED]	01.06.2026	Frau [REDACTED]

AN28934	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke An der Windfangtür / Brandschutztür vom Eingang A3 ist das untere Glaselement beschädigt. Diese muss ausgetauscht werden. Versehentlich wurde das ursprünglich Ticket A28279 genommen und eine Scheibe aus dem Ticket A28392 darauf abgerechnet. Daher das neue Ticket.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	01.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN29032	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro Ergänzend zum Ticket AN28916, wurden die Trockenbauarbeiten abgeschlossen. Nun kann die defekte fehlende Lampe, im Bereich des Laubenganges neu bestellt und durch eine Fachfirma eingebaut werden.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	11.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN29033	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Im Gebäude D sind im Bereich des Treppenhauses etliche Silikonfugen defekt und müssen erneuert werden.	Herr [REDACTED]	11.06.2026	Frau [REDACTED]
AN29034	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der vorgehängten Fassade sind einige Dehnungsfugen defekt. Hier muss das Silikon	Herr [REDACTED]	11.06.2026	Frau [REDACTED]

			ausgekratzt und erneuert werden.			
AN29035	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An den Betonteilen der vorgehängten Fassade liegen einige Stahlamierungen frei und sind stark verrostet. Hier müssen diese entrostet, versiegelt und beigeputzt werden.	Herr [REDACTED]	11.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN29036	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Für die Aufsitzreinigungsmaschine in der Sporthalle, benötigen wir einen eigenen Abstellraum und einer Tür. Dieser kann aus Trockenbau hergestellt werden.	Herr [REDACTED]	11.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN29037	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Für den neuen Abstellraum der Reinigungsmaschine benötigen wir einen Stromanschluss zum Laden der Maschine und Beleuchtung.	Herr [REDACTED]	11.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN29057	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro An der Garage befindet sich eine Lampe mit Bewegungsmelder, die abgerissen wurde und erneuert werden muss.	Herr [REDACTED] o. Frau [REDACTED]	15.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]

AN29085	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Die Dachflächen der Gesamtschule müssen gewartet und zum Teil gereinigt werden. Bitte hier einen Dachdecker beauftragen.	Herr [REDACTED]	16.06.2026	Frau [REDACTED] und Herr [REDACTED]
AN29301	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke An der Containeranlage wurde eine Fensterscheibe beschädigt und muss getauscht werden. Schadensmeldung ist geschrieben.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	16.07.2026	Herr [REDACTED]
AN29524	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Sonstiges Bei der Haupteingangstür ist die Schließfolgevorrichtung defekt und muss dringend repariert werden. Durch den defekt, schliesst die Tür nicht mehr richtig und steht ständig auf. Bitte Karsten Eckhardt von Agil beauftragen. Herr [REDACTED] ist nur bis 13 Uhr im Dienst.	Herr [REDACTED]	13.08.2026	Herr [REDACTED]
AN29601	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Bei der heutigen Feueralarmprobe hat leider die Signalgebung nicht funktioniert. Hier muss Firma Dieter [REDACTED] nach der Anlage schauen.	Herr [REDACTED]	18.08.2026	Herr [REDACTED]

AN29671	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Türschließer defekt nach mutwilliger Türöffnung eines Schülers	[REDACTED]	24.08.2026	Herr [REDACTED]
---------	---	-----------	--	------------	------------	--------------------