

Abgeschlossene Aufträge Freiherr - vom - Stein – Schule (07.2020 – 07.2025)

Auftrags - nummer	Liegenschaft:	Bereich:	Beschreibung:	Ansprechpartner:	Eingangsdatum:	Mitarbeiter:
AN13320	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Heizung/Lüftung/Sanitär Geb.D Aula Bereich ist ein Heizkörper undicht.	[REDACTED]	06.07.2020	Frau [REDACTED]
AN13324	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Aussenanlage Auf dem Spielplatz fehlt ein Paar Kubik Kiss, bitte Agil beauftragen.	[REDACTED]	06.07.2020	Herr [REDACTED]
AN13549	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Im Musikraum 1 im OG lässt sich der Sonnenschutz nicht mehr betätigen. Der Motor macht keinerlei Geräusch mehr. Bitte einen Elektriker oder Sonnenschutztechniker beauftragen.	[REDACTED]	25.08.2020	Herr [REDACTED]
AN14121	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Aussenanlage Wir brauchen zwei Pkw Anhänger gute Erde für die Fläche Fläche hinten Geb.C und Rassensamen.	[REDACTED]	05.11.2020	Herr [REDACTED]
AN14155	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges nach der Telefonat mit Herr [REDACTED] müssen mehrere Zylinder repariert und neu angeschafft werden. Schließanlagen Nr:	[REDACTED]	09.11.2020	Herr [REDACTED]

			V1004065 Zylinder: Verso 001.056 E 40mm M 45mm (DF) 001.012 E 45mm M 45mm (CV) 001.051 E 30mm M 35mm (CV) Schlüssen: 003.011 (CV) 011.067 (CV) Zylinder IKON 21756HU 30mmx40mm 21742HU 30mmx35mm Bitte Fa Nussing beauftragen.			
AN14173	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Geb.E Raum:21und 22 Bewegungsmelder ist defekt.		10.11.2020	Herr [REDACTED]
AN14189	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Geb.B Menza- Küche haben wir Problem mit Elektrik, so das der FI Schalter sehr oft raus fliegt. Bitte Fa Becker beauftragen.		11.11.2020	Herr [REDACTED]
AN14215	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro in Geb. D Raum D 23 müssen Elektro Leitungen für ein Beamter umgeändert werden. Bitte Fa. Becker beauftragen.		17.11.2020	Herr [REDACTED]
AN14248	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro in Geb. C Eingang C2 ist Dauerbeleuchtung vermutlich Präsenzmelder Defekt,		20.11.2020	Herr [REDACTED]

			bitte Fa. Becker beauftragen.			
AN14272	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Gebäude A1,C2,E und D die Haupteingangstüren schließen nicht mehr richtig. Einstellen ist nicht mehr möglich. (Metalltür) bitte Fachfirma Beauftragen.		24.11.2020	Herr
AN14274	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Gr.Halle zweite Eingang linke Umkleidet, wurde einer Fensterheber abgebrohen. bitte Fachfirma beauftragen.		24.11.2020	Herr
AN14310	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Verlegung von 2x Telefonkabel jeweils 10x2x0,6 vom Serverschrank der Verwaltung zum Serverschrank Gebäude A (Keller). Abschluss der zwei Kabel kann auf einem Cat. 3 Patchfeld erfolgen. Belegung bitte zweiadrig auf Pin 4 und 5 des jeweiligen Ports.	Herr	27.11.2020	Herr
AN14405	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Baugewerke In Geb. E Musikraum,		08.12.2020	Herr

			nach Austausch der Tafel musst die Wand renoviert werden. Spachteln, Malern.			
AN14502	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges es wurde in Grund und Gesamtschulhof in mehreren stellen mit Graffiti besprüht. Schadensmeldung folgt.		06.01.2021	Herr [REDACTED]
AN14561	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Geb.A auf dem Dach ist ein Dachfenster (Dachlücke) ist defekt. Das Glasdeckel ist ab.		18.01.2021	Herr [REDACTED]
AN14569	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Geb.A defekte Dachfenster muss schnell wie möglich repariert werden weil Heute ganzen Tag regnet. Bitte Dachdecker beauftragen.		19.01.2021	Herr [REDACTED]
AN14575	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke In der Containerklasse tropft aus der Decke, Bitte Dachdecker beauftragen.		20.01.2021	Herr [REDACTED]
AN14576	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Geb.B Mensabereich ist Dauerlicht, Notbeleuchtung ist an und gehet nicht aus.		20.01.2021	Herr [REDACTED]

AN14682	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges in Geb.B Geb. F und A sind drei normale IKON Zylinder Defekt und und müssen ausgetauscht werden.		03.02.2021	Herr [REDACTED]
AN14692	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro wir brauchen die die Fa. Becker mit dem Gerüst für Tausch der Lautsprecher für Schulhof.		04.02.2021	Herr [REDACTED]
AN14762	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Wir benötigen Siphons, für wasserlose Urinale incl. Sperrflüssigkeit. 10 Stk. schwarz 2003.100		18.02.2021	Frau [REDACTED]
AN14813	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges im der Schulhof sind mehrere Lampen und Präsenzmelder beschädigt worden. Schadensmeldung folgt. Bitte Fa. Becker beauftragen.		26.02.2021	Herr [REDACTED]
AN14871	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges an der Garage ist die Beleuchtung defekt. bitte Fa Becker beauftragen.		08.03.2021	Herr [REDACTED]
AN14914	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In Geb. B Biologieraum und Geb. E Musikraum ist der Sonnenschutz defekt. Der Motor macht		12.03.2021	Herr [REDACTED]

			merkwürdige Geräusche, fährt aber nicht mehr hoch und runter. Bitte Fa. Armbrüster beauftragen			
AN14968	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Sonstiges in Geb. E Raum 21 ist ein Zylinder defekt und muss erneuert werden. Bitte Fa. Nüßing beauftragen.		22.03.2021	Herr
AN14970	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke in Geb. D Raum D 12 AL-Kunst ist der Fußboden (Parkettboden) Lose und muss DRINGEND von eine Fach Firma überprüft werden.		22.03.2021	Herr
AN14993	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro in den Schulhoff der Gesamtschule würde in mehreren stellen Außenbeleuchtung beschädigt worden. Schadensmeldung folgt Bitte Fa Becker beauftragen.		24.03.2021	Herr
AN14994	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Baugewerke durch die Vandalismus ist eine Metalltür beschädigt worden.		24.03.2021	Herr
AN15053	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Gr. Sporthalle		12.04.2021	Herr

			Zuschauer Eingang, die Türgriffe wurden rausgezogen. bitte Fa.Fehr beauftragen.			
AN15179	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Die RZL Anlage ist defekt und muss repariert werden. bitte Fa. Becker beauftragen.		05.05.2021	Herr
AN15224	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Fahrstuhl ist defekt, die Tür schließt nicht.		14.05.2021	Herr
AN15231	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Fahrstuhl ist defekt. bitte Firma Goebel beauftragen.		17.05.2021	Herr
AN15274	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Netzwerkdosen sind defekt oder nicht angeschlossen, in Geb.A Raum A23 und A17 Geb.B Raum B 2.25 und B 2.26 Bitte Firma Becker beauftragen.		21.05.2021	Herr
AN15349	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro in Geb. A Treppenhaus müssen drei Lampen repariert werden, Herr von der Fa. Becker Weiß bescheid. Danke		01.06.2021	Herr

AN15397	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Fahrstuhl ist wieder defekt, die Tür geht immer wieder auf und zu. Firma Goebel ist beauftragt.	██████████	09.06.2021	Herr ██████████
AN15398	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Aussenanlage Wir haben am 04.06.2021 ein Bagger gebracht auf dem großen Spielplatz zwischen Geb:A und Bücherei, und bei der große Sporthalle (Eingangsbereich von Lüftungsraum. Bilder von ausgeführte Arbeit können wir per E-Mail zukommen lassen.	██████████ Hajira	09.06.2021	Herr ██████████
AN15433	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Sonstiges Wir brauchen eine neue Schließzylinder für die kleine Turnhalle Eingang Rechts. Am Wochenende würde der Zylinder mit eine Gegenstand beschädigt so das der nicht mehr schließt... (Schadens Meldung folgt). Herr ██████████ Würde Telefonisch informiert. Bitte Fa NÜSSING Beauftragen. Danke!!	██████████	15.06.2021	Herr ██████████

AN15470	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges In Geb. B Raum 2.25-26 müssen zwei Netzwerk Dosen angeschlossen werden. Steckdosen Nr. A17 und A23 Bitte Fa Becker beauftragen. Danke!!		21.06.2021	Herr [REDACTED]
AN15471	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Leider ist die Sonnenschutz auch nach Unwetter nicht hoch automatisch gefahren.....vermutlich ist der Sensor defekt und muss dringend überprüft werden. Bitte Fa Becker beauftragen. Danke!!		21.06.2021	Herr [REDACTED]
AN15511	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Geb.A3 das Glasscheibe von Eingangstür ist durch Vandalismus beschädigt. bitte Firma Schubert beauftragen.		25.06.2021	Herr [REDACTED]
AN15568	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Elektro In Geb. T muss eine Netzwerkdose angeschlossen werden. Steckdosen Nr. B 5-6 Bitte Fa Becker beauftragen. Danke!!		02.07.2021	Herr [REDACTED]

AN15581	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke An Geb. D staut sich das Regenwasser gegen die Hauswand , um eine Große schaden zu verhindern wird eine Entwässerung Rinne benötigt, Bitte vor Ort nochmal anschauen??. oder eine Firma beauftragen. Danke!!	██████████	05.07.2021	Herr ██████████
AN15595	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro In Geb. A Raum A14 ist die Sonnenschutz defekt, macht merkwürdige Geräusche. bitte Fa. Armbröster beauftragen. Danke!!	██████████	07.07.2021	Herr ██████████
AN15753	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Bestellung von 20 Siphon für wasserlose Urinale incl. Sperrflüssigkeit in schwarz (Art. 2003.100). Ebenso würden ich zwei Flaschen Sperrflüssigkeit (500 ml oder vergleichbare Gebinde Größe) separat dazu bestellen.	Herr ██████████	17.08.2021	Frau ██████████
AN15809	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Die Fenster im Gebäude T2 im Bereich	Herr ██████████ / Herr ██████████	26.08.2021	Herr ██████████

			der Jungentoilette können nicht mehr gekippt werden, da die Fenster in der Kippstellung nicht halten. Es handelt sich hier um 4 Fenster.			
AN15843	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro In Container ist die Notbeleuchtung Defekt und Gibt alle 30 Minuten ein signalton so das es leider nicht ausschaltbar ist. Bitte eine Firma beauftragen. Danke!!		01.09.2021	Herr
AN15847	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Sonstiges Auf der Jungentoilette sind 3 Fenster, die in der Kippfunktion nicht halten und sich auch drehen lassen. Ebenso befinden sich auf der Mädchentoilette 3 Fenster, die sich nicht kippen lassen. Dabei hakt der Griff. Bei allen Fenstern handelt es sich um Kunststofffenster		01.09.2021	Herr
AN15874	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro In Geb. A wird in sechs Räumen eine Steckdose für die Apple TV benötigt. Bitte Fa		03.09.2021	Herr

			Becker Beauftragen.... Danke!!			
AN15915	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges In der Verwaltung im Bereich der Lehrertoiletten müssen drei automatische Türschließer an den Innentüren (2*Herren/1*Damen) montiert werden. Die Arbeiten müssen durch eine Fachfirma ausgeführt werden.		08.09.2021	Herr [REDACTED]
AN15918	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Im Raum A25 wurde in den Versorgungsschacht für Heizungsleitungen ein Loch von den Schülern geschlagen und muss durch eine Fachfirma gespachtelt und gestrichen werden.		08.09.2021	Herr [REDACTED]
AN15960	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke Für das streichen eine Wand, im Klassenzimmer B25, wird Material für ca. 24m³ benötigt.		14.09.2021	Herr [REDACTED]
AN15965	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Im Raum D11 (Kunstraum/Holzraum) wird die Montage eines Beamer's mittels		14.09.2021	Herr [REDACTED]

			Deckenhalterung benötigt. Dazu müssen Strom und Netzwerk unter die Decke gelegt werden und Beamer sowie Haltung montiert werden. Beamer ist vorhanden / Deckenhalterung und HDMI-Kabel müssen noch bestellt werden.			
AN15995	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro in Geb. B Raum B 2.25 ist Dauer Beleuchtung. Fa. Becker hat das wieder repariert da wir eine Ersatz Präsenzmelder Reserve hatten.		17.09.2021	Herr [REDACTED]
AN16056	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Installation einer Steckdose im neuen Büro von Herrn [REDACTED] Bitte Fa. Becker beauftragen	[REDACTED]	24.09.2021	Herr [REDACTED]
AN16058	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Sonstiges An der Sporthalle und am Container angebrachte Graffiti muss beseitigt werden und dazu wird ein Spezialreiniger benötigt. Ausführung erfolgt durch den Hausmeister	[REDACTED]	25.09.2021	Herr [REDACTED]

AN16129	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Baugewerke Neue Büro von Herrn [REDACTED] / zum Ticker AN 16056 Da die Stromkabel und Netzwerkkabel unterputz gelegt werden sollen, muss nach den Arbeiten eine Malerfirma die Schlitz wieder zuspachteln und den Raum streichen. Bitte Fa. Reuter beauftragen	[REDACTED]	30.09.2021	Herr [REDACTED]
AN16139	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In Geb.A Raum A12 ist Dauerbeleuchtung, vermutlich Präsenzmelder Defekt. Bitte Fa. Becker beauftragen.	[REDACTED]	01.10.2021	Herr [REDACTED]
AN16216	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In der großen Sporthalle (Eingang Jungs) funktioniert der Lichtschalter nicht mehr. Hier ist vermutlich ein Wackelkontakt oder der Schalter defekt. Hier muss eine Fachfirma nachschaun.	[REDACTED]	08.10.2021	Herr [REDACTED]
AN16217	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Im Musikraum soll ein Deckenbeamer montiert	Herr [REDACTED]	08.10.2021	Herr [REDACTED]

			werden und dazu muss Strom- sowie HDMI-Kabel verlegt werden. Ebenso ist die Bestellung einer entsprechenden Halterung von nötig.			
AN16218	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Die vier PC-Plätze im Musikraum sollen in den dahinterliegenden Tonraum verlegt werden. Dazu muss ein Netzwirkkabel in den vorhandenen Kabelkanal verlegt werden mit entsprechenden Anschlussdosen.	Herr [REDACTED]	08.10.2021	Herr [REDACTED]
AN16243	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges In den Containerklassen müssen einige Reparaturarbeiten, nach Vandalismus, durchgeführt werden. Die Arbeiten können wir selbst ausführen.	[REDACTED]	13.10.2021	Herr [REDACTED]
AN16247	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Die RZE-Leuchten in den Containerklassen bestehen nicht die Funktionsprüfung. Vermutlich ist der Akku in einer der Leuchten	[REDACTED]	14.10.2021	Herr [REDACTED]

			defekt und muß ausgetauscht werden. Dies kann nur eine Fachfirma ausführen.			
AN16357	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Elektro Für die Montage eines Flachbildschirmes, im Schulleitungsbüro, werden Steck- und Netzwerkdosen benötigt. Hier muss eine Fachfirma die Leitungen legen. Da diese Unterputz gelegt werden sollen, werden die Hausmeister die Stemmarbeiten und die anschließenden Malerarbeiten selbst ausführen.		03.11.2021	Herr
AN16358	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In der Sporthalle muss in der RZE-Zentrale das Anschlussgehäuse ausgetauscht werden, da der Lüfter nicht mehr läuft und das Gehäuse heiß ist. Die Anlage wurde aus Sicherheitsgründen von der Fa. Becker außer Betrieb genommen.		03.11.2021	Herr
AN16391	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Die beiden Klassencontainer haben		05.11.2021	Herr

			keine Außenbeleuchtung. Hier muss vom Containerbetreiber oder einer Elektrofirma, über dem Eingang, ein Außenstrahler montiert werden.			
AN16467	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro in der SIBE-Anlage Zuschauer-Eingang ist der Display und die Bedientasten sind defekt. bitte Fa.Becker beauftragen.		15.11.2021	Herr
AN16468	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Elektro An geb.T2 ist eine Außenlampe mit Bewegungsmelder defekt. Bitte Fa Becker beauftragen.		15.11.2021	Herr
AN16547	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In der Mensa Küche sind vier Steckdosen ausgefallen, obwohl Sicherungsautomaten und FI-Schalter oben sind. Hier muss eine Instandsetzung von einem Elektriker erfolgen.		23.11.2021	Herr
AN16556	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Wir benötigen für den Tausch defekter Oberventile Ersatz und		24.11.2021	Frau

			würden die bei der Firma Linss in HOG selbstbesorgen.			
AN16632	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Putzmittelraum geht das Licht nach wechseln des Leuchtmittels nicht. Hier muss eine Fachfirma nach schauen.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] [REDACTED] Herr [REDACTED]	02.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16634	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Im Musikraum I muss der FI für die Beleuchtung überprüft werden. Mindestens einmal die Woche löst dieser aus. Ebenso im Musikraum II geht das Licht während des Unterrichts aus. Der vorhandene Bewegungsmelder schaltet das Licht aber auch nicht wieder ein.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] [REDACTED] Herr [REDACTED]	02.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16635	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Der Präsenzmelder im OG des Treppenhauses ist wohl defekt. Dieser löst nicht mehr aus.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] [REDACTED] Herr [REDACTED]	02.12.2021	Herr [REDACTED]

N16662	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Um den Vandalismus von Graffitiverschmierungen an den Klassencontainer zu beseitigen müssen wir	[REDACTED]	07.12.2021	Herr [REDACTED]
--------	--	--	---	------------	------------	-----------------

			bei der Fa. Geiger entsprechenden Entferner bestellen.			
AN16663	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Die neuen Graffitis an der Fassade der Sporthalle müssen durch eine Fachfirma beseitigt werden.		07.12.2021	Herr
AN16668	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Bei dem letzten Sturm ist ein Ast auf die Garage gefallen und hat dabei die Dachrinne (ca. 7m) und den Dachrand (ca. 7m) sowie die Dachhaut (Bitumenschweißbahn PYE) beschädigt. Hier muss eine Dachdeckerfirma den Schaden reparieren.		08.12.2021	Herr
AN16704	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro der Präzensmelder im OG löst nicht richtig aus. Hier fehlt ein Melder im Bereich des Treppenaufganges der nachgerüstet werden sollte. Ticketerweiterung zum Ticket AN 16635		14.12.2021	Herr
AN16705	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke In einigen Klassen sind die Steinfensterbänke los und können abkippen. Dadurch besteht auch eine Unfallgefahr für die Schüler und Personal. Hier muss eine Fachfirma die Fensterbänke wieder befestigen.		14.12.2021	Herr
AN16706	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Aussenanlage Im Außenbereich ist das Pflaster an zwei Stellen abgängig. Ist besteht die Vermutung, dass hier eine Unterspülung stattfindet. Hier muss das Pflaster aufgenommen werden und geschaut werden, ob ein Rohr darunter herläuft und dieses evtl. defekt ist.		14.12.2021	Herr
AN16728	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen von der Firma Nüssing einen automatischen Türschließer.		16.12.2021	Herr

AN16730	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Für die Ausgabe von Schlüsseln für zusätzliche Lehrkräfte benötigen wir von der Firma Nüssing weitere Schlüssel	[REDACTED]	16.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16743	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Geb.A1 Raum A12 ist Dauerlicht. Bitte Fa. Becker beauftragen.	[REDACTED]	17.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16749	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Baugewerke wir haben eine Toiletten Verstopfung in Geb. T2 WC Jungs, wir haben mit eine normale spirale versucht z zu spülen aber leider ohne Erfolg. Bitte eine Fach Firma beauftragen	[REDACTED]	20.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16761	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Durch Umstrukturierung eines Klassenraumes, muss ein Beamer in eine anderen Raum gebaut werden. Dazu wird im Raum D02 3 Steckdosen und ein HDMI Kabel mit Anschluss benötigt. Montage erfolgt unter die Decke. Vor Auftragserteilung bitte Rücksprache mit Herrn [REDACTED] halten. Montage des Beamers erfolgt durch Herrn Dost.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] [REDACTED] Herr [REDACTED]	21.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16762	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Zwei Türschließer lassen sich nicht mehr einstellen und darum benötigen wir zwei Neue.	[REDACTED]	21.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16769	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Treppenhaus A1 vom Gebäude A ist das Licht auf Dauerbeleuchtung. Hier muss die Fa. Becker den Präsenzmelder überprüfen.	[REDACTED]	29.12.2021	Herr [REDACTED]
AN16794	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Sporthalle, im Geräteraum ist eine Lampe ohne Funktion.	[REDACTED]	07.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16826	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Nach Schlüssellieferung von der Firma Nüssing, müssen diese programmiert werden.	[REDACTED]	11.01.2022	Herr [REDACTED]

AN16829	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Im Treppenhaus ist eine RZE-Leuchte, die nach Leuchtmittelwechsel ohne Funktion ist.	[REDACTED]	12.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16830	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Hier wurde eine Wandleuchte von einer Schülerin beschädigt und muss erneuert werden.	[REDACTED]	12.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16831	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke In der Sporthalle wurde ein Teil der Wandverkleidung beschädigt. Hier handelt es sich um eine Holzverkleidung aus Dachlatten.	[REDACTED]	12.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16832	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Am Gebäude A steht ein großer Baum, der zurückgeschnitten werden muss. Über diesen Baum klettern die Waschbären auf das Dach.	[REDACTED]	12.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16850	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Elektro Am Werkstattgebäude der Hausmeister muss eine Außenlampe mit Bewegungsmelder montiert werden. Montageort ist die Giebelseite zur Grundschule.	Herr [REDACTED]	14.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16888	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Eine beschädigte Wandleuchte muss durch eine neue ausgetauscht werden. Neue Wandlampe ist vorhanden.	[REDACTED]	20.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16915	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der Sporthalle, der zweite Sportlereingang, ist das Türschloss los. Hier ist die obere Schraube weg, da das Gewinde nicht mehr vorhanden ist. Die Firma Fehr muss nach dem Schloss schauen und gegebenenfalls ein Gewindeniet setzen.	[REDACTED]	25.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16919	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Sonstiges	[REDACTED]	26.01.2022	Herr [REDACTED]

AN16937	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude G	Baugewerke Die äußere Schiene der mobilen Trendwand hat sich vom Deckenbalken abgesengt und muss, mittels anschrauben, wieder nach oben gezogen werden. Aufsatz für die Schrauben ist vor Ort vorhanden. Bitte die Firma Fehr beauftragen.	Herr [REDACTED]	27.01.2022	Herr [REDACTED]
AN16997	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Im Orchesterraum bzw. Probenraum ist ein einflügliges Fenster mit Ornamentverglasung, wo die Scheibe gerissen ist. Diese muss durch eine Fachfirma ausgetauscht werden.	[REDACTED]	04.02.2022	Herr [REDACTED]
AN17018	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke In die Klassencontainer läuft über die Deckenlampen Wasser rein und muss dringend vom Containerbetreiber abgedichtet werden. Am besten mit Flüssigkunststoff.	[REDACTED]	09.02.2022	Herr [REDACTED]
AN17094	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Die kaputte Heizungsversorgungsleitung sowie 2 Absteller und 2 Ablassventile, im Kriechgang, müssen repariert werden. Es tritt Wasser aus den Leitungen raus.	[REDACTED]	17.02.2022	Frau [REDACTED]
AN17101	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Auf dem Lautsprecher in der Mensa kommen keine Durchsagen an und muss durch eine Fachfirma überprüft werden. Eventuell muss auch eine neue Leitung gezogen werden. Wichtig!!! Terminabsprache vor Auftragsbearbeitung mit Herrn [REDACTED]	Herr [REDACTED]	18.02.2022	Herr [REDACTED]
AN17143	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen einen neuen Zylinder für die Toiletten in der Bücherei. Zylinder Nummer ist die 21742 HU mit der Länge 40/30	[REDACTED]	21.02.2022	Herr [REDACTED]

AN17145	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro in Geb. B Raum B1.17 ist die Beleuchtung Defekt und muss Repariert werden. Bitte Fa Becker beauftragen.		21.02.2022	Herr [REDACTED]
AN17255	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Bitte im Gebäude A für den neuen Serverraum im KG eine Zwischenwand F30 einbauen incl einer F30 Tür mit einer Breite von 1m. Genaue Maße siehe Mail, diese hat auch Hr. [REDACTED] vor Ort. Bitte Fa. [REDACTED] beauftragen	[REDACTED]	02.03.2022	Herr [REDACTED]
AN17256	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Elektro In Geb. F Technikraum ist die Beleuchtung defekt so das auch nach Austausch der leuchte mittel nicht funktioniert, Bitte Fa. Becker beauftragen.	[REDACTED]	03.03.2022	Herr [REDACTED]
AN17257	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Baugewerke In Geb. F Raum F21 ist eine Fenster (Kunststoff) Defekt und schließt nicht mehr richtig, dies kann leider durch Hausmeister nicht repariert werden, bitte eine Fach Firma beauftragen.	[REDACTED]	03.03.2022	Herr [REDACTED]
AN17357	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke Am Mensa Nebenausgang ist die Trittschiene, aus Kunststoff, abgebrochen und muss durch eine neue oder gleichwertig ersetzt werden. Bitte Firma [REDACTED] beauftragen.	Herr [REDACTED]	15.03.2022	Herr [REDACTED]
AN17503	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär Die Lüftungsanlage in der großen Sporthalle ist ohne Funktion und hat eine ganze Reihe von Fehlermeldungen. Hier müssen Filter getauscht und die Anlage geprüft werde.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	30.03.2022	Frau [REDACTED]
AN17533	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Klassenraum A23 geht die mittlere Lampenreihe, selbst mit Betätigung des Lichtschalters, nicht mehr aus. Hier muss eine Elektrofirma die Lampen überprüfen.	[REDACTED]	01.04.2022	Herr [REDACTED]

AN17566	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke I Geb. B Physik 2 ist die Sonnenschutz defekt und last sich nicht hoch und runter Fahren, Bitte eine Fachfirma beauftragen.	[REDACTED]	06.04.2022	Herr [REDACTED]
AN17599	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Sonstiges Im Eingang der Geb. C3 haben wir Dauerbeleuchtung vermutlich ist da der Präsenzmelder defekt. Bitte Fa Becker beauftragen.	[REDACTED]	13.04.2022	Herr [REDACTED]
AN17625	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Bei den Reparaturarbeiten an der Heizungsleitung wurden die Absteller zugedreht. Nach den Arbeiten wurde wieder Wasser aufgefüllt aber nicht alle Absteller wieder aufgedreht. Ebenso wurde auch beim Wasser ablassen, Absteller beim zudrehen vergessen, sodass beim Gebäude B das komplette Wasser aus der Heizungsleitung abgelassen wurde. Hier muss die Firma Ochs dringend nacharbeiten. Zur Zeit sind die Räume im Gebäude B kalt.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	25.04.2022	Frau [REDACTED]
AN17631	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro in Geb. B Raum B1.16 Chemie, ist die Beleuchtung (dimmschalter) Defekt und muss Repariert werden. Bitte Fa Becker beauftragen.	[REDACTED]	26.04.2022	Herr [REDACTED]
AN17645	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Nach Reparatur der Sicherheit Beleuchtung wurde festgestellt das die Batterien und DC/DC Wandler in Schrank Geb. A Sowie eine Fluchtwegleuchte defekt ist. Bitte Fa. Becker beauftragen	[REDACTED]	27.04.2022	Herr [REDACTED]
AN17646	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Nach der Reparatur der NOT und Sicherheit Beleuchtung wurde festgestellt das die Batterien SKU`S und DC/DC Wandler in Schrank Geb. D defekt ist. Bitte Fa. Becker beauftragen	[REDACTED]	27.04.2022	Herr [REDACTED]

AN17647	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges 4 Türstopper von den Eingangstüren sind defekt. (die Gummipuffer wurden abgerissen) Bitte Fa. Nüssing beauftragen.		28.04.2022	Herr [REDACTED]
AN17734	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Sonstiges Im Eingang der Geb. C3 haben wir Dauerbeleuchtung vermutlich ist da der Präsenzmelder defekt. Bitte Fa Becker beauftragen.		10.05.2022	Herr [REDACTED]
AN17760	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Geb.D Raum.12 Kunstraum. Bodenbelag (Parket) ist komplett löse. Der Fußboden kann nicht gereinigt werden und besteht ein Unfallgefahr.		12.05.2022	Herr [REDACTED]
AN17793	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro in Maschinenraum Raum Nr. 14 ist einen Not-Aus- Schalter defekt und muss ausgetauscht werden, Bitte Fa Becker beauftragen.		17.05.2022	Herr [REDACTED]
AN17800	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Sonstiges in Geb. T2 ist der Kleinspeicher zur Untertischmontage SNU 5 SL defekt, Bitte eine neuen bestellen.		18.05.2022	Herr [REDACTED] und Frau [REDACTED]
AN17801	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Heizung/Lüftung/Sanitär in Geb. T2 ist der Kleinspeicher zur Untertischmontage SNU 5 SL defekt, Bitte eine neuen bestellen.		18.05.2022	Frau [REDACTED]
AN17815	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges Im Büro von Herrn [REDACTED] benötigen wir an zwei Fenstern einen Sonnen- bzw. Blendschutz. Hier müssen zwei Plissees besorgt und eingebaut werden.		19.05.2022	Herr [REDACTED]
AN17816	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Zum Ticket AN17760 Das Parkett ist im kompletten Kunstraum los und kann nur von einer Fachfirma		19.05.2022	Herr [REDACTED]

			befestigt werden. Das Parkett muss aufgenommen, Untergrund gereinigt und das Parkett neu verlegt werden.			
AN17985	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär in der Sporthalle ist der Wasserhahn in die Jungs Toilette defekt und muss ausgetauscht werden,		13.06.2022	Frau [REDACTED]
AN18005	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen für die Reinigung des Kriechganges Schutzausrüstung wie Einmalanzüge und Atemschutzmasken. Genehmigung wurde bereits bei Frau [REDACTED] eingeholt.	Herr [REDACTED]	15.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18007	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Sonstiges An der Tür zur Jungenumkleide ist ein Schloss defekt und muss ausgetauscht werden. Schloss haben wir besorgt und wurde bereits ausgetauscht.	[REDACTED]	17.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18078	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges In Geb. A Eingang A3 ist die Tür (Metalltür) verzogen und schließt nicht mehr richtig, außerdem müssen mehrere Tür Schließer geprüft werden da sie nicht mehr eingestellt werden können. Bitte Firma Fehr beauftragen.	[REDACTED]	24.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18081	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke in Geb. A OG. A3 ist eine Tür defekt, das Türschloss ist lose da die Gewinde abgerissen ist, hier muss die Fa. Fehr eine neue Gewinde reinschneiden.	[REDACTED]	24.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18094	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Im Klassenraum C16 ist bei einem Fassadenfenster (Kunststoff) der Öffnungsbegrenzer abgerissen und muss durch einen neuen Ausgetauscht werden. Hier muss eine Fachfirma (Fa. Schubert) die Arbeiten ausführen.	[REDACTED]	27.06.2022	Herr [REDACTED]

AN18095	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der Sporthalle wurde eine Fenster von den Umkleiden durch einen Schüler eingeschlagen. Sicherungsmaßnahmen wurden durch den Hausmeister durchgeführt. Hier muss eine neue Fensterscheibe durch eine Fachfirma (Fa. Schubert) bestellt und eingesetzt werden. Schadensmeldung folgt.		27.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18103	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Baugewerke in Geb. F Raum F21 ist eine Kunststofffenster defekt, beim schließen muss der Fensterflügel gehoben werden. Hier muss eine Fachfirma beauftragt werden.		28.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18129	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro in Geb. D Raum D13 ist die Tafelbeleuchtung auch nach Leuchtmittelwechsel ohne Funktion. Bitte Fa. Becker beauftragen		30.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18130	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro an der Große Sporthalle Mädchen Eingang in fuhr ist eine Dauerbeleuchtung festgestellt worden, vermutlich ist da der Präsenzmelder Defekt. Bitte Fa. Becker beauftragen.		30.06.2022	Herr [REDACTED]
AN18237	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro In Geb. D Raum D12 der Beamer ohne Funktion, vermutlich ist da das aktiv Kabel defekt. Bitte Fa. Becker beauftragen.		14.07.2022	Herr [REDACTED]
AN18307	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke In den Ferien sollen die 12 Klassen im Gebäude A, fensterseitig einen neuen Farbanstrich erhalten. Diese Arbeiten sollten durch eine Malerfirma ausgeführt werden.		22.07.2022	Herr [REDACTED]
AN18333	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär Die Lüftungsanlage in der großen Sporthalle geht bei Handbetrieb in Störung. Es ist nicht erkennbar,		01.08.2022	Frau [REDACTED]

			ob die Anlage überhaupt läuft. Fa. Ochs hatte die Anlage vor ca. 3 Monaten geartet.			
AN18355	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der Sporthalle ist die rechte Zuschauereingangstür defekt. Hier lässt sich die Tür nicht mehr aufschließen weder noch über das Panikschloss öffnen. Vermutlich ist das Schloss defekt.		04.08.2022	Herr
AN18356	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Die Kabeleinführungen (bestehend aus Schaumstoff) in die Hauptverteilerschränke wurden von Tieren zerfressen und müssen erneuert werden. Es befindet sich auch noch ein Kadaver im Hauptverteilerschrank, was entfernt werden muss.	Herr	05.08.2022	Herr
AN18409	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro An den Hauptverteilerschränken müssen die Kabeleinführungsabdeckungen erneuert werden. Diese wurden von Kleintieren zerfressen. Dazu muss der Strom an der Schule abgeschaltet werden. Fa. Becker weiß darüber Bescheid.	Herr	23.08.2022	Herr
AN18410	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Für Malerarbeiten in den Klassenräumen benötigen wir Unterstützung durch Agil.	Herr	23.08.2022	Herr
AN18411	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro An der Schule befinden sich 4 Bewegungsmelder, die seit 2 Tagen nicht mehr ausgehen. Die Bewegungsmelder sind nicht an der KUX-Anlage angeschlossen.	Herr	23.08.2022	Herr
AN18449	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Unter der Sporthallendecke hängen zwei Sensoren der Notbeleuchtung schief und müssen wieder gerade gerückt und befestigt werden.	Herr	01.09.2022	Herr

AN18479	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In der Mensaküche haben wir kein warmes Wasser. Der Boiler ist auch aus. Hier muss überprüft werden, ob es an der Stromversorgung liegt oder der Boiler defekt ist.	██████ / ██████	07.09.2022	Herr ██████
AN18492	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär In der Mensaküche haben wir kein warmes Wasser mehr. Wir haben auch die Stromversorgung des Boilers überprüfen lassen, die in Ordnung ist. Hier muss der Boiler ausgetauscht werden. Es handelt sich um folgendes Gerät: Elektroboiler der Firma Siemens E-Nr. DG50011D2/02 FD 8807 Fassungsvermögen 50l 0,6 MPa (6bar) / 220-240V / 50-60Hz / 1,9-2,1 kW Type: _OTG 50N	Herr ██████ Herr ██████	08.09.2022	Frau ██████
AN18498	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär IM Hörsaal und der Mensaküche geht die Lüftung nicht. Hier muss diese dringend überprüft und repariert werden.	Herr ██████ Herr ██████	08.09.2022	Frau ██████
AN18516	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro In der Klasse A23 geht das Licht nicht automatisch aus. Hier wird vermutlich der Präsenzmelder defekt sein.	Herr ██████ / Herr ██████	12.09.2022	Herr ██████
AN18564	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Bezug auf das Ticket AN 15904 vom 23.09.2021: Die in die Jahre gekommenen Stühle haben bei der Bestuhlung in der Sporthalle, Löcher im Hallenboden hinterlassen. Diese müssen durch eine Fachfirma ausgebessert bzw. repariert werden.	Herr ██████ / Herr ██████	15.09.2022	Herr ██████
AN18565	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Raum B2.29 ist der Präsenzmelder defekt und muss durch einen neuen ausgetauscht werden.	Herr ██████ / Herr ██████	15.09.2022	Herr ██████

AN18636	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Heizung/Lüftung/Sanitär Bei Bohr Arbeiten wurde im Fußboden die Heizungsleitung getroffen und muss von der Firma Ochs repariert werden.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	22.09.2022	Frau [REDACTED]
AN18685	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Nach der Reparatur der angebohrten Heizungsleitung, muss der Fußboden in der Aula wieder geschlossen werden. Auch der Fußbodenbelag muss wieder ergänzt werden, Hier handelt es sich um einen Linoleumboden. Der Fußboden wurde von der Firma Kluge (Digitalpakt) beschädigt.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	26.09.2022	Herr [REDACTED]
AN18729	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Bei uns muss der Zylinder mit der Nummer V1004065 / 001.076 zur Reparatur. Im Zylinder steckt ein abgebrochenes Schlüsselteil drin fest und lässt sich nicht mehr schließen. Ersatz wurde vorübergehend eingebaut.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	28.09.2022	Herr [REDACTED]
AN18778	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär Auf der Zentrale von von Kieback & [REDACTED] (Pumpen- und Lüftungssteuerung) werden 4 Störmeldungen angezeigt. Dadurch haben wir auch keine Heizungsleistung im Gebäude A und B. Firma Kieback & [REDACTED] habe ich bereits beauftragt in Rücksprache mit Herrn Rüdtenklau.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	05.10.2022	Frau [REDACTED]
AN18800	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Ergänzung zum Ticket AN 18729; Hier lassen sich die defekten Zylinder nicht mehr reparieren und müssen gegen neue ausgetauscht werde. Es handelt sich um folgende Zylinder: 001.036 und 001.057 Bitte bei Firma Nüssing bestellen.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	10.10.2022	Herr [REDACTED]
AN18844	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Raum B 2.22 lässt sich das Licht nicht mehr ausschalten und ist dauerhaft an.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	14.10.2022	Herr [REDACTED]

AN18845	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In der Mensaküche, im Bereich des Büros, lässt sich das Licht nicht mehr ausschalten und ist dauerhaft an.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	14.10.2022	Herr [REDACTED]
AN18846	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Für den Sickerschacht im Gebäude A benötigen wir eine neue Tauchpumpe, weil die vorhandene defekt ist.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	14.10.2022	Herr [REDACTED]
AN18874	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Für die wasserlosen Urinale benötigen wir die Einsätze.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	18.10.2022	Frau [REDACTED]
AN18888	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude G	Elektro Der stätische Kindergarten muss mit einer größeren Gruppe in die Bibliothek. Hierzu muss ein Regal/PC- Arbeitsplatz um einen Meter verschoben werden. Da die Kabel zu den am Regal befestigten Steckdosen und Datendosen zu kurz sind, müssen diese verlängert bzw umgebaut werden.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	19.10.2022	Herr [REDACTED]
AN18926	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude G	Elektro Die Rettungsleuchte an der Notausgangstür von der Bibliothek ist nach Leuchtmittelwechsel weiterhin ohne Funktion. Hier müsste die Leuchte gegen eine LED-Leuchte ausgetauscht werden.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	25.10.2022	Herr [REDACTED]
AN18944	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Im Bereich des zweiten Eingang ist im Flur eine Deckenlampe, wo das Vorschaltgerät defekt ist. Es handelt sich um ein Vorschaltgerät mit der Bezeichnung: MLS39.2S-01/220- 240	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	31.10.2022	Herr [REDACTED]
AN18960	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Bereich der Treppenhauseingänge sind jeweils die Notbeleuchtung im Außenbereich nach Leuchtmittelwechsel weiterhin ohne Funktion.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	01.11.2022	Herr [REDACTED]

AN18962	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Heizung/Lüftung/Sanitär IM Gebäude A ist es weiterhin kalt und wir mussten die Pumpe manuell bzw. auf Hand umstellen. Hier muss die Firma Kieback und [REDACTED] die Einstellung nochmal überprüfen.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	01.11.2022	Frau [REDACTED]
AN18982	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro in Geb. D Treppenhaus zu Aula Ist die Notweg Beleuchtung auch nach Leuchtmittel Wechsel ohne Funktion, bitte Fa. Becker beauftragen	[REDACTED]	03.11.2022	Herr [REDACTED]
AN19034	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Der Verso-Schlüssel mit der Nummer 001.007 vom Hausmeister Herr [REDACTED] ist so stark abgenutzt, dass ein Ersatz bzw. Austausch nötig ist. Bitte einen neuen beantragen, bei der Firma Nüssing.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	09.11.2022	Herr [REDACTED]
AN19035	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Durch Zunahme von Lehrern, werden weitere Verso- Schlüssel für die Schule benötigt. Bitte bei der Firma Nüssing 10 weitere programmierbare Schlüssel bestellen.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	09.11.2022	Herr [REDACTED]
AN19102	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Heizung/Lüftung/Sanitär	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	15.11.2022	Frau [REDACTED]
AN19150	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Heizung/Lüftung/Sanitär IM Gebäude A ist es weiterhin kalt und wir mussten die Pumpe manuell bzw. auf Hand umstellen. Hier muss die Firma Kieback und [REDACTED] die Einstellung nochmal überprüfen. Ebenfalls geht die Funktion- und Störungsleuchte nicht mehr. An 2 Steuerungen (für das Gebäude E und F) lässt sich die Störung nicht quittieren.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	18.11.2022	Frau [REDACTED]
AN19163	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro in Geb. G Funktioniert Beleuchtung der Not ausgangs Türen auch nach tausch der Lampen nicht, bitte Fa. Becker beauftragen.	[REDACTED]	22.11.2022	Herr [REDACTED]

AN19168	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges In Geb. B Eingang B1 ist seit einige zeit Dauerbeleuchtung, vermutlich ist da der Präsenzmelder defekt. Bitte Fa. Becker beauftragen.		23.11.2022	Herr [REDACTED]
AN19182	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges An den Gebäuden C, Garagen, T2 und Sporthallen befinden sich Außenstrahler mit Bewegungsmelder, die nicht einwandfrei funktionieren. Entweder leuchten diese Dauerhaft oder gehen gar nicht mehr aus. Da diese im Frühjahr montiert wurden, handelt es sich hier um einen Gewährleistungsfall. Montage erfolgte durch Firma Becker.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	23.11.2022	Herr [REDACTED]
AN19216	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Heizung/Lüftung/Sanitär In Geb.T2 ist der Wasserhahn undicht und muss erneuert werden, dieses würde von dem Hausmeister besorgt und ausgetauscht.		28.11.2022	Frau [REDACTED]
AN19264	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges es wird eine Schlüssel für die neue Sekretärin benötigt 007.005, zusätzlich brauchen wir fünf Druckerrosetten und zehn Panikstifte, Bitte Fa. Nussing beauftragen.		05.12.2022	Herr [REDACTED]
AN19310	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In der Sporthalle fehlt ein Druckknopfmelder im Bereich des Zuschauereingangs. Hier wurde mal einer demontiert aber kein neuer installiert. Die Kabel wurden nur mit Kreppband abisoliert.	Herr [REDACTED]	09.12.2022	Herr [REDACTED]

AN19467	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Sonstiges Der Verso-Zylinder mit der Nummer 001.024 Geb. C Skiwerkstatt ist so stark abgenutzt, dass ein Ersatz bzw. Austausch nötig ist. Bitte einen neuen bei der Firma Nüssing beantragen.		09.01.2023	Herr [REDACTED]
---------	--	--------------	---	--	------------	--------------------

AN19509	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Sonstiges In Geb. D OG Haupteingang zu Aula ist ein Scherentürschließer Defekt, wir benötigen eine neuen. Bitte Fa Nüssing beauftragen	[REDACTED]	11.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19553	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In der Zentrale der Rettungsleuchten sind 3 SKU's defekt und müssen ausgetauscht werden . Herr [REDACTED] weiß darüber Bescheid.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	17.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19625	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Am Gebäude A ist der Endboden von der Dachrinne auf der Hofseite, im Bereich der Klasse A16, defekt. Hier haben wir eine Traufhöhe von ca. 6-7m.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	25.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19626	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Hier ist auf der Rückseite des Gebäudes, im Bereich vom Eingang C2, die Innenecke der Dachrinne defekt. Traufhöhe ist hier ca. 3-4m.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	25.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19628	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges Im Kartenraum vom Gebäude A dringt weiterhin Wasser bei starken Regen oder Schneeschmelze ein.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	25.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19634	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In der Umkleide, Eingang 2 rechts, ist der Bewegungsmelder defekt. Das Licht geht nicht mehr aus.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	25.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19653	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Technikraum vom Gebäude A geht die Notbeleuchtung nicht mehr aus und brennt dauerhaft weiter. Auch so im Außenbereich des Gebäudes. Dies ist seit dem Batteriewechsel, in der RZA-Anlage.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	26.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19681	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Am Eingang C1 ist von der Eingangstür die untere	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] Herr [REDACTED]	31.01.2023	Herr [REDACTED]

			Scheibe beschädigt. Diese muss durch eine Fachfirma ausgetauscht werden.			
AN19688	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der Turnhalle sind auch einige Dachrinnennähte undicht und müssten abgedichtet werden.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] [REDACTED] Herr [REDACTED]	31.01.2023	Herr [REDACTED]
AN19733	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Elektro Auf der Mädchentoilette geht das Licht nicht mehr aus. Hier ist der Präsenzmelder defekt.	Herr [REDACTED]	06.02.2023	Herr [REDACTED]
AN19760	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Bei uns sind 2 Lampenschirme von den Deckenleuchten defekt und müssen ersetzt werden. Bitte bei Firma Becker bestellen. Austausch erfolgt durch den Haustechniker	Herr [REDACTED]	08.02.2023	Herr [REDACTED]
AN19853	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Elektro In der Mädchentoilette ist auch der andere Bewegungsmelder defekt und muss ausgetauscht werden. Herr [REDACTED] weiß bescheid.	Herr [REDACTED] Herr [REDACTED] [REDACTED]	17.02.2023	Herr [REDACTED]
AN19906	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke Der Verso-Schlüssel mit der Nummer 006.035 ist defekt so dass ein Ersatz bzw. Austausch nötig ist. Bitte einen neuen bei der Firma Nüssing beantragen.	Herr [REDACTED]	23.02.2023	Herr [REDACTED]
AN19907	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In Geb. B Mensa Küche ist eine Steckdose defekt, Herr [REDACTED] weiß bescheid, bitte Fa. Becker Beauftragen.	Herr [REDACTED]	23.02.2023	Herr [REDACTED]
AN19946	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Sonstiges In Geb. C C3 ist die Windfangtür (Metalltür) defekt, leider lässt sie sich nicht mehr einstellen und schleift auf dem Fußboden. Bitte eine Fachfirma beauftragen.	Herr [REDACTED]	28.02.2023	Herr [REDACTED]
AN19947	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Erinnerung an die Ticket Nr. AN 18820 Wir haben seid Monaten Dauerbeleuchtung und es ist immer	Herr [REDACTED]	28.02.2023	Herr [REDACTED]

			noch nichts Geschehen. Daher die bitte eine Fachfirma zu beauftragen.			
AN20009	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In Geb. B Eingang B2 ist eine Notbeleuchtung auch nach Leuchtmittel ohne Funktion, bitte Fa Becker beauftragen.	Herr [REDACTED]	07.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20031	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke In den Duschbereichen der Sporthalle muss die Silikonfuge neu versiegelt werden. Hier handelt es sich um ca. 30m Silikonfuge.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	09.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20045	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke In den Duschbereichen der Sporthalle muss die Silikonfuge neu versiegelt werden. Hier handelt es sich um ca. 30m Silikonfuge.	Herr [REDACTED] / Herr [REDACTED]	10.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20046	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Der Automat für die Rückmeldung der Sicherheitsbeleuchtung in der Mensa fällt aus und dadurch auch der FI-Automat. Hier muss die Anlage überprüft werden.	Herr [REDACTED]	10.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20079	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T2	Elektro Der 4-fach Binäreingang für die Außenbeleuchtung ist defekt und muss von der Firma Becker ausgetauscht werden. Herr [REDACTED] muss beim Austausch dabei sein um die anschließende Programmierung vornehmen zu können. Bitte mit Herrn [REDACTED] Rücksprache nehmen.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	14.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20100	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Sonstiges in Geb. E Raum Brandmeldeanlage/Technikraum löst sich der Estrichbeton vom Boden ab der Großkorn von dem Kies beschädigt die Tür (Holztür). Bitte eine Fachfirma beauftragen.	Herr [REDACTED]	16.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20101	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Hier wurde an einem der mobilen Waschbecken der Wasserhahn beschädigt und muss vom	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	16.03.2023	Herr [REDACTED]

			Containerbetreiber (Fa. Zeppelin) repariert werden.			
AN20135	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Der Automat für die Rückmeldung der Sicherheitsbeleuchtung in der Mensa fällt aus und dadurch auch der FI-Automat. Hier muss die Anlage überprüft werden.	Herr [REDACTED]	21.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20157	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Benötigen für die Klassentüren Türgriffgarnituren.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	22.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20160	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Am Zugangsweg zur Sporthalle muss das rausgenommene Pflaster wieder ergänzt werden.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	23.03.2023	Herr [REDACTED]
AN20245	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke An der Sporthalle ist ein Glaselement gerissen und muss erneuert werden. Hier handelt es sich um ein U- Element und liegt in ca. 6-7 Höhe und es wird ein Gerüst von innen und außen benötigt.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	05.04.2023	Herr [REDACTED]
AN20255	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Im Raum E21 muss der Kabelkanal demontiert werden, da sich hinter diesem Schimmel befindet und dieser entfernt werden muss. Nach der Schimmelentfernung und dem Streichen muss dieser wieder montiert werden.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	11.04.2023	Herr [REDACTED]
AN20256	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Sonstiges Ich benötige für das Streichen im Raum E21 eine spezielle Schimmelfarbe sowie Rolle und Pinsel.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	11.04.2023	Herr [REDACTED]
AN20270	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Im Eingang vom Gebäude A1 geht die Steckdose im Foyer nicht. Sicherung in der Unterverteilung ist drin.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	13.04.2023	Herr [REDACTED]
AN20272	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro In der Unterverteilung ist erneut der FI-Schutz	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	13.04.2023	Herr [REDACTED]

			ausgefallen. Hier müssen die Steckdosenkreise in der Mensa und Flur überprüft werden.			
AN20279	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro An der Brandschutztür ist die Zentrale mit Rauchmelder defekt und muss gegen eine neue, von GEZE, ausgetauscht werden. Bitte Fa. Becker beauftragen.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	17.04.2023	Herr [REDACTED]
AN20280	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär Der Wasserboiler in der Putzkammer von Gebäude B ist defekt und schmeißt als den FI-Schutzschalter raus. Hier benötigen wir einen neuen 5l Untertischboiler	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	17.04.2023	Frau [REDACTED]
AN20348	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges Umzugsdienst Lager umräumen	Herr [REDACTED]	27.04.2023	Herr [REDACTED]
AN20387	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Gr.Halle zweite Eingang erste Umkleide rechts, das Licht geht nicht an.	[REDACTED]	04.05.2023	Herr [REDACTED]
AN20388	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Geb.D Aula, der Fahrstuhl ist defekt. bitte Fachfirma beauftragen.	[REDACTED]	04.05.2023	Herr [REDACTED]
AN20559	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Aussenanlage Der vorh. "Spielkäfig" von 21,50 x 12,50 m muss abgebaut werden und zwischengelagert werden.	Haira	30.05.2023	Herr [REDACTED]
AN20659	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Elektro Nach dem letzten Probealarm Sind in unsrer Brandmeldeanlage mehrere Fehlmeldungen. Bitte Fa. Dieter [REDACTED] beauftragen.	Herr [REDACTED]	15.06.2023	Herr [REDACTED]
AN20660	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges in der Sporthalle und Geb. T sind die Wasserhähne undicht und müssen erneuert werden.	Herr [REDACTED]	15.06.2023	Herr [REDACTED] und Frau [REDACTED]

AN20670	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Für die neuen Container müssen Elektro Leitung vorbereitet und verlegt werden. Bitte Fa Becker beauftragen.	Herr [REDACTED]	16.06.2023	Herr [REDACTED]
AN20825	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges An Container wurde eine Akustikpaneele mutwillig beschädigt worden. Schadensmeldung folgt Bitte Fa. Zeppelin beauftragen	Herr [REDACTED]	28.06.2023	Herr [REDACTED]
AN20889	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär in Geb. B Mensa ist der SIEMENS DG50011D2/02 Heißwassergeräte defekt und muss von eine Fachfirma überprüft oder ausgetauscht werden.	Hr. [REDACTED]	04.07.2023	Frau [REDACTED]
AN20896	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro in der Gr.Sporthalle funktioniert eine Reihe von Hallenbeleuchtung nicht.	[REDACTED]	05.07.2023	Herr [REDACTED]
AN21040	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges wir benötigen ca. ein QM. fein Split und eine kleine rüttelplatte um eine Fläche auf dem Schulhof zu verdichten.	Hr. [REDACTED]	19.07.2023	Herr [REDACTED]
AN21041	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Geb. F Raum F19 Elternsprech-zimmer ist eine Scheibe beschädigt. Diese muss durch eine Fachfirma ausgetauscht werden. Schadensmeldung folgt.	Hr. [REDACTED]	19.07.2023	Herr [REDACTED]
AN21053	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Heizung/Lüftung/Sanitär Geb.D in der Damentoilette ist ein WZ Kasten defekt, an dauern läuft das Wasser in das Klo herunter.	[REDACTED]	19.07.2023	Frau [REDACTED]
AN21094	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges An Geb. F Haupteingang ist die Tür (Metalltür) defekt und schließt nicht mehr richtig. Bitte eine Fachfirma beauftragen.	Herr [REDACTED]	26.07.2023	Herr [REDACTED]

AN21095	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen mehrere Schließzylinder für die neuen Container. Bitte Fa. Nüssing Beauftragen	Herr [REDACTED]	26.07.2023	Herr [REDACTED]
AN21107	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Sonstiges In der Grund und Gesamtschule sind in mehreren Serverräumen Trockenbauwände von der Fa. [REDACTED] gestellt worden, diese müssen noch verspachtelt und gestrichen werden. Geb. B Raum B1 21 Lektüre II ca. 18 m2 Geb. D Raum D12 ca. 20 m2 Geb. I Kopierraum ca. 19 m2 Bitte eine Fachfirma beauftragen.	Herr [REDACTED]	27.07.2023	Herr [REDACTED]
AN21132	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Wir benötigen einen Minnibagger und ein Stampfer um eine Graben für die Container Stromleitung herzustellen.	Hr. [REDACTED]	07.08.2023	Herr [REDACTED]
AN21350	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen zwei Euro-WC-Schlüssel für die Behinderten WC's als Ersatz.	Herr [REDACTED]	11.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21351	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen für die Not-Aus-Schalter 20 Ersatzschlüssel.	Herr [REDACTED]	11.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21391	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir haben eine Undichtigkeit bei den Containern der Firma Fagsi. Hier regnet es über der Eingangstür des Flures rein.	Herr [REDACTED]	13.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21423	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In Sporthalle ist die komplette Linie 2 der Sicherheitsbeleuchtung ausgefallen. Auf der Innotec- Anlage wird der Batteriebetrieb angezeigt. Hier muss die Anlage überprüft werden. Wartung der Anlage wurde im März 2023 von der Firma Dieter [REDACTED] durchgeführt.	[REDACTED]	15.09.2023	Herr [REDACTED]

AN21464	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro Im Eingang C3, vom Gebäude C, gehen die Flurlampen nicht mehr aus und brennen dauerhaft weiter. Hier muss eine Elektrofirma nach schauen.	Herr [REDACTED]	19.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21469	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In der Sporthalle muss die Zeitschaltuhr der Hallenbeleuchtung ausgetauscht werden. Diese lässt sich nach Stromausfall nicht mehr einstellen. Herr [REDACTED] von der Firma Becker weiß Bescheid.	Herr [REDACTED]	19.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21512	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär In der Unterverteilung ist Zeitschaltuhr und das Steuerrelai von der Lüftungsanlage defekt und muss vom Elektriker ausgetauscht werden. Herr [REDACTED] von der Firma Becker, weiß bescheid.	Herr [REDACTED]	22.09.2023	Frau [REDACTED]
AN21533	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Wir benötigen noch Makierungsband für die Treppenstufen. Dies wurde bei der letzten Begehung vom Medical-Airport-Services bemängelt. Können wir bei Absperntechnik24.de bestellen.	Herr [REDACTED]	25.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21550	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Wir benötigen Wasserhähne.	Herr [REDACTED]	26.09.2023	Frau [REDACTED]
AN21573	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Bei zwei RZE-Leuchten besteht weiterhin keine Funktion nach Leuchtmittelwechsel.	Herr [REDACTED]	28.09.2023	Herr [REDACTED]
AN21613	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Im Flur von Gebäude E geht das Licht nicht mehr aus.	Herr [REDACTED]	05.10.2023	Herr [REDACTED]
AN21628	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Heizung/Lüftung/Sanitär in der Lehrküche befindet sich ein 5l Unterbauboiler von Stiebel Eltron, der ausläuft.	Herr [REDACTED]	06.10.2023	Frau [REDACTED]

AN21676	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Im Eingang von A2 sind 2 Fliesen hochgekommen und müssen neu eingesetzt und verfugt werden.	Herr [REDACTED]	11.10.2023	Herr [REDACTED]
AN21677	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Sonstiges Im Sanitätsraum ist vom Abfluss das Gitter durch gerostet und muss erneuert werden.	Herr [REDACTED]	11.10.2023	Herr [REDACTED]
AN21683	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Im Eingangsbereich sind 2 RZE-Leuchten nach wechseln von Leuchtmitteln ohne Funktion. Auch in der Aula zur Notausgangstür und im Treppenhaus.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	11.10.2023	Herr [REDACTED]
AN21786	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro Im Putzmittelraum vom Gebäude C benötigen wir für den Anschluss des Wäschetrockners eine zusätzliche Steckdose. Hier muss der Elektriker eine zusätzliche Leitung mit Steckdose montieren.	Herr [REDACTED]	23.10.2023	Herr [REDACTED]
AN21792	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Elektro Im Putzmittelraum vom Gebäude C benötigen wir für den Anschluss des Wäschetrockners eine zusätzliche Steckdose. Hier muss der Elektriker eine zusätzliche Leitung mit Steckdose montieren.	Herr [REDACTED]	24.10.2023	Herr [REDACTED]
AN21918	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Für die neuen RWZ-Anlagen im Gebäude E und A benötigen wir Halbzyylinder mit der Schließung 21736.	Herr [REDACTED]	06.11.2023	Herr [REDACTED]
AN21960	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Heizung/Lüftung/Sanitär In der Mensa benötige ich einen Einhebelmischer , da dieser defekt ist.	Herr [REDACTED]	09.11.2023	Frau [REDACTED]
AN22079	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Sonstiges Der Türgriff bei der Mensa vom Gebäude reißt immer wieder ab und wir müssen hier eine neue Garnitur bei der Firma Nüssing bestellen.	Herr [REDACTED]	17.11.2023	Herr [REDACTED]
AN22094	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Wir haben eine Undichtigkeit am Laubengang im	Herr [REDACTED]	21.11.2023	Herr [REDACTED]

			Bereich von Gebäude A und Gebäude F. hier steht auf der unterseitigen Rigipsverkleidung Wasser.			
AN22138	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges Der Obenschließer von der Zwischentür am Eingang A2 verliert Öl und muss getauscht werden. Bitte bei Nüssing einen neuen bestellen.	Herr [REDACTED]	24.11.2023	Herr [REDACTED]
AN22169	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Eine SKU in der SIBE-Anlage muss getauscht werden.	Herr [REDACTED]	28.11.2023	Herr [REDACTED]
AN22174	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro In der SIBE-Anlage muss ein SKU-Modul ausgetauscht werden, da die Notbeleuchtung nicht mehr ausgeht. Bitte Firma Becker beauftragen.	Herr [REDACTED]	29.11.2023	Herr [REDACTED]
AN22185	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude G	Baugewerke Das Schloss von der Notausgangstür, im Bereich des Berufsinfopoint, ist defekt. Hier bleibt die Falle drin und geht nicht mehr raus.	Herr [REDACTED]	29.11.2023	Herr [REDACTED]

AN22208	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude G	Baugewerke Das Schloss von der Notausgangstür (aus Metall), im Bereich des Berufsinfopoint, ist defekt. Hier bleibt die Falle drin und geht nicht mehr raus. Hierzu müsste die Mündener Glaserei und Fensterbau GmbH beauftragt werden.	Herr [REDACTED]	30.11.2023	Herr [REDACTED]
AN22224	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Am Gebäude C, auf der Seite zum Gebäude H der Grundschule, wurde der Blitzschutzdraht von der Wand gerissen und hängt lose herum. Hier muss die Firma Koch & Möller den Draht neu befestigen.	Herr [REDACTED]	01.12.2023	Herr [REDACTED]

AN22361	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Geb.B Biologieraum;2 Lichtschalter (Dimmer) ist defekt.		18.12.2023	Herr [REDACTED]
AN22364	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Gr. Sporthalle Zuschauer Eingang (Vorraum) zwei Fensterscheiben von außen beschädigt.		18.12.2023	Herr [REDACTED]
AN22405	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Elektro In der Schulhoftoilette der Mädchen geht das Licht nicht mehr aus. Hier wird der Bewegungsmelder defekt sein.	Herr [REDACTED]	23.12.2023	Herr [REDACTED]
AN22565	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Elektro Heute morgen berichtete mir der Hausmeister, dass die Beleuchtung der Laubengänge im Bereich von Gebäude F - C komplett ausgefallen ist. Hier ging die Beleuchtung nicht an und er hat diese dann auf Dauerbeleuchtung umgeschaltet. Hier handelt es sich hier um eine KNX-Anlage.	Herr [REDACTED]	24.01.2024	Herr [REDACTED]
AN22665	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Bei unseren Außentüren lösen sich ab und zu die Türgriffe und Türschilder. Hier sind die Einschraubhülsen defekt. Zum wieder befestigen benötigen wir von der Firma Nüssing ein Satz Gesiba Blindnietmutter-Box GBM 10. Kosten 135 € zuzügl. Mwst.	Jörg [REDACTED]	06.02.2024	Herr [REDACTED]
AN22666	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Bei uns sind zwei Schlüssel der Schließanlage defekt sowie zwei Schließzylinder	Jörg [REDACTED]	06.02.2024	Herr [REDACTED]
AN22861	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Elektro Bitte Herrn [REDACTED] aus Bodenfelde zur Programmierung eines neuen Schaltaktor (KNX) beauftragen. Firma Becker besorgt vorab das Ersatzteil.	Herr [REDACTED]	27.02.2024	Herr [REDACTED]

AN22862	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Sonstiges Bei unserer Schließanlage ist 1 Schlüssel defekt und müsste erneuert werden. Bitte bei Nüßing bestellen.	Jörg [REDACTED]	27.02.2024	Herr [REDACTED]
AN22967	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Ticket neu angelegt, da Ticket AN 20245 am 31.08.23 gelöscht wurde. An der Sporthalle ist ein Glaselement gerissen und muss erneuert werden. Hier handelt es sich um ein U- Element und liegt in ca. 6-7 Höhe und es wird ein Gerüst von innen und außen benötigt. Die Arbeiten wurden am 05.03.2024 von der Firma Schubert mit der gelöschten Ticket Nr. ausgeführt und ist erledigt.	Jörg [REDACTED]	07.03.2024	Herr [REDACTED]
AN22968	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Heizung/Lüftung/Sanitär Asbesthaltiges Abwasserrohr von der Regenrinne unter der Decke im Keller, Orchesterraum, ist gerissen und muss erneuert werden. Wasser läuft bei Starkregen durch die Decke. Die Firma Schaumburg ist informiert damit der Schaden schnellstens beseitigt wird. Schadensmeldung ist geschrieben. [REDACTED]	Herr [REDACTED]	07.03.2024	Herr [REDACTED] und Herr Rueddenklau
AN22969	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Beim 2. Haupteingang der rechten Umkleidekabine ist eine Fensterscheibe zerstört worden und muss erneuert werden.	Herr [REDACTED]	07.03.2024	Herr [REDACTED]
AN23068	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro Im Gebäude D sind 2 RZ-Leuchten auch nach wechseln von Leuchtmitteln ohne Funktion. Auch in der Aula zur Notausgangstür und im Treppenhaus. Bitte Fa. Becker beauftragen.	Hr. [REDACTED]	20.03.2024	Herr [REDACTED]
AN23128	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke Fehler der Feststellanlagen : Eingang zur Mensa ist die Schließfolge nicht korrekt. Windfangtür	Herr [REDACTED]	02.04.2024	Herr [REDACTED]

			und Küchentür der Mensa hat die Gasprüfung nicht bestanden.			
AN23130	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Fehler der Feststellanlagen: Eingang C1 Windfangtür ist die Schließfolge nicht korrekt und die Gasprüfung nicht bestanden, Eingang C 2 Windfangtür ist die Schließfolge nicht korrekt und bei der 2. Tür die Türverriegelung defekt. Eingang C 3 Schließfolge nicht korrekt.	Herr [REDACTED]	02.04.2024	Herr [REDACTED]
AN23131	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Baugewerke Feststellanlagen: Zwischentür Nr. 144 Gasprüfung nicht bestanden. Zwischentür Nr. 136 Schließfolge nicht korrekt und die rechte Tür schließt nicht richtig (Stange verklemmt sich)	Herr [REDACTED]	02.04.2024	Herr [REDACTED]
AN23137	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Elektro Geb:A1 Raum A22 Präsenzmelder ist defekt.	[REDACTED]	03.04.2024	Herr [REDACTED]
AN23198	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Heizung/Lüftung/Sanitär Bei unseren Trockenurinalen müssten die Siphon mit Sperrflüssigkeit erneuert werden.	Jörg [REDACTED]	16.04.2024	Frau [REDACTED]
AN23200	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Baugewerke Für unsere Schließanlage Nr. V1004065 benötigen wir einen Doppelzylinder und einige Schlüssel.	Herr [REDACTED]	16.04.2024	Herr [REDACTED]
AN23226	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Sonstiges Wir benötigen eine neuen Schlüssel für die Frau Achilles (Schulsozialarbeit). Schließanlage Nr. V1004065 Schlüssel Nr. 007.002. Bitte Fa. Nüssing beauftragen.	Herr [REDACTED]	18.04.2024	Herr [REDACTED]
AN23232	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Sonstiges Geb:F Schließzylinder von Sozialraum ist defekt, V1004065, 001.043	[REDACTED]	19.04.2024	Herr [REDACTED]

AN23307	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Sonstiges Wir benötigen eine neuen Schlüssel für die Sporthalle Schließanlage Nr. V1004065 Schlüssel Nr. 011.067A.	Hr. [REDACTED]	30.04.2024	Herr [REDACTED]
AN23308	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär In der Turnhalle Eingang Jungs ist eine Duschanlage undicht. Bitte Fa. Schaumburg beauftragen.	Hr. [REDACTED]	30.04.2024	Frau [REDACTED]
AN23435	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude D	Elektro In der Aula muss lt. Gutachten am Bühnenoberbau die Traversenkonstruktion in den Potentialausgleich eingebunden werden, da elektrische Geräte (z. B. Scheinwerfer) an ihr befestigt sind. Durch Messprotokoll muss nachgewiesen werden, dass überall an der Traversenkonstruktion Durchgang gewährleistet ist. Bitte die Firma Becker beauftragen.	Jörg [REDACTED]	23.05.2024	Herr [REDACTED]
AN23701	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Die Schüler AG möchte gemeinsam mit einigen Lehrer in 6 Klassenräumen die Außenwände streichen. Ich bitte um Freigabe damit ich etwas Farbe und Zubehör besorgen kann. Die Ausführung wird von mir überwacht !	Jörg [REDACTED]	05.07.2024	Herr [REDACTED]
AN24029	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Auf dem Flachdach der große Sporthalle haben leider Kinder randaliert und sämtliche Gitter von der Fallrohren entfernt. Es müssen so schnell wie möglich, welche wieder angeschafft werden, da beim nächsten Unwetter eine Kanal Verstopfung geben kann.	Hr. [REDACTED]	30.08.2024	Herr [REDACTED]
AN24106	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro wir haben wieder zeit Tagen Dauer Beleuchtung im Außenbereich. Bitte Firma Becker Beauftragen um es zu überprüfen.	Hr. [REDACTED]	09.09.2024	Herr [REDACTED]

AN24223	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Baugewerke Geb. F Verwaltung bei Eingangstür ist der Schließzylinder defekt. Zylindernummer: 001039A Schließanlage Nr.V1004065	██████████	20.09.2024	Herr ██████████
AN24366	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude G	Baugewerke Baugewerke Schließen des oben Dreiecks in der Bücherei.	Jörg ██████████	09.10.2024	Herr ██████████
AN24647	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Wir haben in die Große Sporthalle Eingang Jungs Dauerbeleuchtung, vermutlich ist da der Präsenzmelder Defekt. Bitte Fa. Becker beauftragen.	Hr. ██████████	11.11.2024	Herr ██████████
AN24651	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro In die große Sporthalle ist die Notbeleuchtung ohne Funktion. Bitte Fa. Becker beauftragen.	Hr. ██████████	12.11.2024	Herr ██████████
AN24737	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude C	Baugewerke Bei dem Gebäude C, Raum C14 und C15 ist jeweils eine Glasscheibe kaputt. Strafantrag und Schadensmeldung auf unbekannt ist geschrieben. Die Firma Schubert war schon zum aufmessen vor Ort. Bitte frei geben, Danke.	Jörg ██████████	21.11.2024	Herr ██████████
AN24742	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Baugewerke Beim 1. Eingang am 2. Gerätetor tropft Wasser bei Starkregen von der Betonkante runter. So wie es aussieht, ist eine Undichtigkeit an der Kappeleiste vom Flachdach zur Sporthallenwand. Das Flachdach müsste in diesem Zuge gesäubert werden.	Jörg ██████████	21.11.2024	Herr ██████████
AN24826	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Elektro Außenbeleuchtung an der Sporthalle ist ohne Funktion. Bitte Fa. Becker Beauftragen.	Hr. ██████████	02.12.2024	Herr ██████████
AN24948	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Baugewerke Geb.A3 Raum 15 das Sonnenschutz-Rollo ist	██████████	11.12.2024	Herr ██████████

			ganz unten geblieben und fährt nicht mehr hoch. bitte die zuständige Firma beauftragen.			
AN24950	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Elektro Geb.D1 Außen-Jungs-Toilette, (dauerlieht) vermutlich Präsenzmelder ist defekt.	██████████	11.12.2024	Herr ██████████ und Frau ██████████
AN25011	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Gebäude B war an der Beleuchtungsanlage der SKU defekt. Die Firma Becker hat dies am 13.12.2024 mit einem mündlichen Auftrag im Zuge anderer Arbeiten gleich mit erledigt. allerdings braucht die Firma Becker dazu noch einen Auftrag zwecks Abrechnung. Vielen Dank vorab ██████████	Jörg ██████████	17.12.2024	Herr ██████████ und Frau ██████████

N25280	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen		Elektro Überprüfung LWL vom Server zu den Containern. Es besteht kein Kontakt.	Herr ██████████	30.01.2025	Frau ██████████
AN25467	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Sonstiges Eine der Toilettentüren in der Sporthalle, haben die Kinder den Türgriff abgebrochen. Leider kann die Tür nicht mehr geöffnet werden. Hier muss der Schreiner nach der Tür schauen und die Holztür reparieren.	Herr ██████████	21.02.2025	Frau ██████████
AN25474	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude A	Sonstiges Bei einem Obentürschließer einer Rauchschutztür fehlt die Abdeckung und muss bei Nüssing nachbestellt werden. Herr ██████████ ist über diesen Sachverhalt informiert. Bei der Höhe der Abdeckung haben wir 27mm.	Herr ██████████	21.02.2025	Frau ██████████
AN25624	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär Im Technikraum von der Sporthalle ist die Zirkulationspumpe vom Warmwasser defekt und muss bitte dringend erneuert werden. Vielen Dank vorab	Jörg ██████████	12.03.2025	Frau ██████████ und ██████████

						Frau [REDACTED]
AN25625	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Sporthalle	Heizung/Lüftung/Sanitär Im Technikraum von der Sporthalle ist die Zirkulationspumpe vom Warmwasser defekt und muss bitte dringend erneuert werden. Vielen Dank vorab	Jörg [REDACTED]	12.03.2025	Frau [REDACTED] und Frau [REDACTED]
AN25769	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude T1	Sonstiges Der Schlosskasten von der Außentür der Mädchentoilette ist defekt und muss durch ein neues ersetzt werden. Hierbei handelt es sich um ein Schloss mit Panikfunktion DIN links von der Firma BKS mit folgenden Maßen: Stulplänge 235 mm Vierkant 9 mm Entfernung 72 mm Dornmaß 65mm Bitte bei der Firma Nüssing bestellen	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	27.03.2025	Frau [REDACTED]
AN25844	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Sonstiges An der Windfangtür ist der Schlosskasten defekt und muss erneuert werden. Hierzu diesen bitte bei Firma Nüssing bestellen. DIN DO9.8 2008 von forster Stulplänge 320 mm und Kantig Stulpbreite 29 mm Kastentiefe 50 mm Entfernung 90 mm Dornmaß 35 mm Vierkant 9 mm Öffnung der Tür nach außen DIN rechts (Scharniere sind auf der linken Seite)	Herr [REDACTED]	04.04.2025	Frau [REDACTED]
AN26012	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Die Brandschutztür im Flur ist ohne Funktion und muss repariert werden.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	07.05.2025	Frau [REDACTED]
AN26047	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Geb:B Physikraum 2, Licht Dämmerung Schalter ist defekt.	[REDACTED]	12.05.2025	Frau [REDACTED]
AN26082	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude E	Elektro Die Brandschutztür im Flur des Gebäude E ist leider ohne Funktion bzw. hat keinen Strom.	Herr [REDACTED] oder Herr [REDACTED]	14.05.2025	Frau [REDACTED]
AN26320	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Gebäude B werden die beiden PC-Räume aufgelöst und es entstehen neue Klassenräume. Nun müssen die	Herr [REDACTED]	18.06.2025	Frau [REDACTED]

			befindlichen Kabelkanäle , bestückt mit Steckdosen und Netzwerkdozen, an den alten PC-Tischen zurückgebaut werden. Dies kann nur eine Fachfirma erledigen. Auch müssen zum Teil der Fußboden geschlossen werden. Da der Digital-Pakt in den letzten zwei Jahren durchgeführt wurde, muss auch dann die Dokumentation entsprechend angepasst werden. Bitte das auch bedenken! Den Digitalpakt hat damals die Firma KHD durchgeführt.			
AN26323	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Elektro Im Gebäude B werden die beiden PC-Räume aufgelöst und es entstehen neue Klassenräume. Nun müssen die befindlichen Kabelkanäle , bestückt mit Steckdosen und Netzwerkdozen, an den alten PC-Tischen zurückgebaut werden. Dies kann nur eine Fachfirma erledigen. Auch müssen zum Teil der Fußboden geschlossen werden. Da der Digital-Pakt in den letzten zwei Jahren durchgeführt wurde, muss auch dann die Dokumentation entsprechend angepasst werden. Bitte das auch bedenken! Den Digitalpakt hat damals die Firma KHD durchgeführt.	Herr [REDACTED]	18.06.2025	Frau [REDACTED]
AN26457	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude B	Baugewerke Nachdem Rückbau der Elektroleitungen muss jetzt der Fußboden wieder geschlossen werden. Größe der Fehlstelle ist ca. 20*20 cm	Herr [REDACTED]	09.07.2025	Frau [REDACTED]
AN26467	Freiherr - vom - Stein - Schule, Immenhausen	Gebäude F	Sonstiges Am Druckerraum ist das Türschloss defekt und muss erneuert werden. Hierzu müssten wir folgendes Schloss bestellen. Einsteckschloss "Falz" mit abgerundeten Stulp DIN links nach Innen aufgehend Stulplänge: 235 mm Stulpbreite: 20 mm Zargenmaß: 50 mm zwischen Falle und Riegel Nuß Vierkantmaß: 9 mm Dornmaß: 55 mm Hinterdornmaß: 30 mm Entfernung: 70 mm Kastenhöhe: 165 mm Es wäre hilfreich, wenn wir von DIN links und DIN rechts noch Ersatzschlösser haben könnten.	Herr [REDACTED] o. Herr [REDACTED]	11.07.2025	Frau <u>Webe</u>