

Kassel documenta Stadt
Magistrat
Gesundheitsamt Region Kassel
Hygienische Dienste

Dienststelle Alte Hauptpost
Friedrich-Ebert-Straße 24
34117 Kassel
Zimmer 1-24
Montag – Donnerstag
9 – 15 Uhr
Freitag
9 – 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Behördennummer 115
Rechtshinweise
zur elektronischen
Kommunikation
im Impressum unter
www.kassel.de

34112 Kassel documenta Stadt

Freiherr-vom-Stein-Schule
Kampweg 24
34376 Immenhausen



Kassel documenta Stadt

Protokoll der Besichtigung

04.02.2025
1 von 1

Guten Tag,

anliegend übersenden wir Ihnen das Protokoll der Besichtigung vom 03.02.2025.

Über die von Ihnen erbrachte Bemühung und Verständnis zu der Besichtigung Ihrer Einrichtung dürfen wir uns bedanken.

Wir bitten die darin aufgeführten Mängel möglichst bald zu beseitigen und uns innerhalb der nächsten drei Monate mitzuteilen, welche Maßnahmen Sie zur Beseitigung veranlasst haben.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen weiterhin gern zur Verfügung.

Anlage

Das Protokoll zu Kenntnis an:

- ~~Schule~~ ✓
- Fachbereich Schulen, Sport und Mobilität
- Immobilienmanagement Bauunterhaltung
- Infrastrukturelles Immobilienmanagement

34112 Kassel documenta Stadt

Freiherr-vom-Stein-Schule
Kampweg 24
34376 Immenhausen

Kassel documenta Stadt

Besichtigung der Freiherr-vom-Stein-Schule, Kampweg 24, 34376 Immenhausen

04.02.2025

1 von 2

Guten Tag,

gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz und § 9 Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst fand am 03.02.2025 die Besichtigung der Freiherr-vom-Stein-Schule statt.

An der Besichtigung nahmen 
Praktikantin Gesundheitsamt Region Kassel und der Unterzeichner teil.

Die Schule befand sich am Besichtigungstag in einem sauberen und gepflegten Zustand.

Folgende Beanstandungen haben sich ergeben:

- Der stark beschädigte Stuhl im Erste-Hilfe-Raum (Sekretariat) ist zu entsorgen. Ein neuer Stuhl ist anzuschaffen.
- Die verschmutzten Lüftungsteller in der gesamten Einrichtung sind zu reinigen. Eine regelmäßige Kontrolle ist hier durchzuführen.
- In der Behindertentoilette und im Flurbereich der Bücherei sind die beschädigten/gerissenen Silikonfugen im Fußbodenbereich neu auszufugen/auszuspritzen, da hier keine richtige Reinigung mehr stattfinden kann und Feuchtigkeits- und Schimmelpilzproblematik entstehen kann.
- Im Erste-Hilfe-Raum (außen) ist ein Verbandskasten nach der DIN-Norm 13157 an die Wand anzubringen.
- Das Aufhalten von nicht erkrankten/verletzten Personen, sowie das Einnehmen von Lebensmitteln ist im Erste-Hilfe-Raum strengstens untersagt.
- Am Tag der Besichtigung befand sich der Erste-Hilfe-Raum in einem sehr schmutzigen Zustand. Eine Grundreinigung ist hier durchzuführen.
- In den „Außen“ Toiletten Jungen und Mädchen sind die beschädigten Fliesen im Wandbereich fachgerecht zu reparieren.
- Die Lehrküche befand sich am Tag der Besichtigung in einem sehr schmutzigen Zustand. Eine richtige Reinigung fand hier schon seit Wochen nicht mehr statt. Abgelaufene und verschimmelte Lebensmittel wurden ebenfalls vorgefunden. Des Weiteren wurden bauliche Mängel vorgefunden. z.B.: fehlende oder gerissene Silikonfugen im Bereich der Arbeitsplatten, beschädigte Arbeitsplatten,

beschädigte oder fehlende Umleimer, fehlende Abschlusskanten. Da in diesem Bereich mit Lebensmitteln gearbeitet wird, sollten diese Mängel schnellstens abgestellt werden.

- Am Tag der Besichtigung wurde der Putzmittelwagen im Gebäude D1 im Maschinenraum abgestellt vorgefunden. Dieses ist von Seiten des Gesundheitsamtes nicht statthaft. Da sich im Gebäude ein Fahrstuhl befindet, kann der Putzmittelwagen im Kellergeschoss abgestellt werden. Hier gibt es ausreichend Platz um diesen Putzmittelwagen abzustellen.
- Die beschädigten Fliesen im Gebäude D1, im Kunstraum (im unterem Wandbereich) sind fachgerecht zu reparieren.
- Alle Verbandskästen im Naturwissenschaftsbereich sind nach der DIN-Norm 13157 zu befüllen. Eine regelmäßige Kontrolle ist hier durchzuführen.
- Die wöchentliche Spülung der Augenduschen ist durchzuführen und natürlich auch zu dokumentieren.
- In der Biologie -Vorbereitung ist ein Verbandskasten nach der DIN-Norm 13157 an die Wand anzubringen.
- Da der Schimmelpilz gesundheitsschädlich ist, ist dieser sofort in der Sporthalle, in der Jungen Dusche, in den Fliesenfugen fachgerecht zu beseitigen.
- In der Sporthalle, in der Damen Dusche, im Bereich der Decke ist der Schimmelpilz sofort fachgerecht zu beseitigen.
- Die Feuchtigkeitsproblematik im Boulderraum (Notausgang) im Wandbereich ist sofort fachgerecht zu beseitigen.

